

Strömlöst i Strålsnäs

BOXHOLM (ÖC)

Strålsnäs tätort blev strömlöst under närmare en timme på grund av stormen natten till torsdag. Ett träd hade blåst omkull och kortslutit ledningen mellan Boxholm och Strålsnäs.

Boxholms elverk gjorde en omkoppling och matade strömmen via en annan ledning. Under omkopplingen blev samhället mörklagt. Därutöver drabbades ett begränsat antal abonnenter under den tid som uppröjning och lagning av den aktuella ledningen pågick.