

Boxholm torrlagt under tio timmar

Över 1 700 hushåll i Boxholms tätort var på fredagen utan vatten i över tio timmar sedan en pump havererat vid kommunens vattenreservoar.

Reservoaren är belägen vid gården Höjden några kilometer söder om Boxholm. Först under eftermiddagen kom vattnet tillbaka.

Pumphaveriet inträffade mellan 4 och 5 på morgonen och i pumphuset steg vattennivån snabbt till 80 cm. Förste man som kom till pumphuset på morgonen blev ordentligt blöt när vattnet forsade ut genom dörrarna.

Givaren kortslöts

— Vi fick larmet någon timme försent, berättar gatuningenjör Lennart Lind. Den tryckgivare som ska slå larm automatiskt kortslöts vid översvämningen.

— Såvitt vi kan se har en hastig tryckförändring ägt rum. I normala fall är det ett tryck på

åtta kg i pumpverket men detta måste ha varit mycket högre eftersom manometern har slagit runt. Skälet till tryckförändringen känner vi inte till, men vi tror inte att den stränga kylan är orsaken.

Torkade detaljer

Gatukontorets folk kunde snabbt lokalisera och avhjälpa felet. Eltekniska problem var orsaken till att det tog så pass lång tid innan pumparna åter kunde träda i funktion.

När Corren på middagen besökte Höjden var fyra elektriker sysselsatta med att torka de elektriska komponenterna. Riskerna för nya kortslutningar var mycket stora om vattnet kopplats på för snabbt igen.

Övriga delar av kommunen klarade sig utan problem. Både Strålsnäs och Malexander har egna vattenverk. På Boxholms AB:s valsverk gick produktionen som vanligt, då har man eget vattenintag i Svartån.

ANDERS JACOBSSON



Hela Boxholms tätort blev utan vatten på fredagen efter ett pumphaveri. Här ses gatuingenjör Lennart Lind, maskinist Åke Johansson och verkmästare Conny Abrahamsson betrakta förödelsten