

Tromb och snö mörklade delar av Boxholm

23/4/1988

BOXHOLM (ÖC)

En tromb har ställt till stora skador på elnätet i området Västra Harg-Somvik-Blåvik-Malexander. Boxholms elverk fick sätta in all tillgänglig personal, ett 20-tal montörer, för att reparera skadorna. Sent på torsdagskvällen kom nya strömbrott som en efterdyning.

Som mest var abonnenterna i de drabbade områdena utan ström i sex timmar, många av dem inte bara under natten mot torsdagen.

Regn och snö

— När vi lagom var klara på torsdagskvällen kom regnet och snön och orsakade nya störningar, berättar elverkschef Lennart Jerse. Det var vätan som trängde in i isolatorer och orsakade kortslutningar.

Blå blev det överslag i Ekeby kyrka. Felet var snabbt avhjälpt — när det bara väl var lokaliserat.

— Att hitta en liten spricka i en isolator 10—15 m ovan mark och i mörker när det finns hundratals att undersöka är sannerligen inte lätt, suckar Lennart Jerse och är ändå glad över att det gick så snabbt som det gjorde.

Mjölby klarade sig

Däremot tror han inte att det kraftiga snöfallet på fredagsmorgonen skall medföra några skador. Medan Mjölbyområdet hade ett decimeter-

tjockt snötäcke på fredagsmorgonen hade Boxholmsområdet betydligt mindre. Snön låg kvar på träden, delvis fastfrusen, men lyckligtvis var det vindstilla.

Mjölby-Svartådalens energiverk klarade sig från störningar.

— Vi har röjt våra ledningsgator och det har vi haft stor nytta av, säger avdelningschef John-Eric Halvarsson på energiverket i Mjölby. Hade vi inte gjort det hade vi alldeles säkert också drabbats.

Förutom Ekeby var det också vissa delar av Strålsnäs som drabbades på torsdagskvällen.

— Det är bara att beklaga, men vi har satt in alla resurser för att begränsa störningarna för abonnenterna, säger Lennart Jerse.

GULL-BRITTE ERICSON